


Sanierung Eigerstrasse 73
3007 Bern


Analyse Lagequalitäten




DG07 | Dachaufsicht




OG03 | 3. Obergeschoss



ZG05 | Zwischengeschoss




SG01 | 1. Sockelgeschoss




OG06 | 6. Obergeschoss




OG02 | 2. Obergeschoss




SG04 | 4. Sockelgeschoss




SG00 | Sockelgeschoss Sandreinstrasse




OG05 | 5. Obergeschoss



OG01 | 1. Obergeschoss




SG03 | 3. Sockelgeschoss



OG04 | 4. Obergeschoss



EG00 Erdgeschoss Eigerstrasse



SG02 | 2. Sockelgeschoss

Klassifizierung:

1+	Firstclass +
1	Firstclass
2	Standard
3	Budget

Klassifizierung der Lage im Gebäude durch Überlagerung der analysierten Qualitäten (Aussicht, Besonnung, Lärm)